

"activité 11 - cadre en bois "



### objectifs :

- 1. suivre les consignes de conception
- 2. concevoir sur solidworks un cadre en bois
- 3. savoir utiliser les outils extrusion , répétition circulaire...
- 4. assemblage de composants sur solidworks

### 1/ conception d'un cadre en bois



# Esquisse de la pièce latérale : 200 -2 3 昆 Ð ۲ Boss.-Extru. ? D RENDU 3D DE LA PIECE LATERALE 0 × De ~ Plan d'esquisse V **Direction 1** 7 Borgne $\sim$ 7 ▲ ▼ 5.00mm Gi

<u>Il faut ensuite enregistrer les deux pièces puis cliquer sur</u> <u>nouveau / assemblage comme ci-dessous:</u>



# **RENDU FINAL DE CADRE DE PHOTO**





"activité 12 – assemblage simple en equerre"



### objectifs :

- 1. suivre les consignes de conception
- 2. concevoir sur solidworks deux pièces à assembler
- 3. savoir utiliser les outils extrusion ,.....
- 4. assemblage de composants sur solidworks

### 1/ conception de deux pièces sur solidworks

150	Fonctions Esquisse Evaluer	DimXp
	0	
	(§) 🗐 🛱 🕁 🤭	
	D BossExtru.	?
	✓ × ●	
	De	^
	Plan d'esquisse	~
	Direction 1	^
	Borgne	$\sim$
PRISME 1-RENDU 3D	~	
	6.00mm	•

• conception du prisme 1



# • conception du prisme 2



## 2-Assemblage prisme 1 et prisme 2

- Fichier /nouveau / assemblage
- insérer composants : prisme 1 et prisme 2
- cliquer sur contrainte dans assemblage
- choisir les contraintes permettant d'obtenir l'assemblage cidessous



<u>"activité 13 – pièces de révolution complexe-PARTIE 1</u>

### objectifs :

- 1. suivre les consignes de conception
- 2. concevoir sur solidworks des pièces de révolution
- 3. savoir utiliser l'outil révolution
- > conception d'une pièce de révolution #1:
- utiliser la fonction révolution





Tourner la page !

# > conception pièce de révolution #2:( fonction révolution)



> <u>conception pièce de révolution #3 (fonction révolution) :</u>



> conception pièce de révolution #4 ( fonction révolution) :





**RENDU 3D-PIECE 4** 







## <u>"activité 14 - concevoir un objet grâce à une fiche</u> <u>technique "</u>

### objectifs :

- 1. suivre les consignes de conception
- 2. concevoir sur solidworks un objet grâce à une fiche technique
- 3. savoir utiliser les outils extrusion, revolution ...

### LES CONSIGNES :

- chercher sur internet la fiche technique d'un objet
  ( par exemple : un iphone , un meuble ikea ....)
- 2. le plus important est de trouver une fiche technique sur laquelle se trouve les dimensions de l'objet
- 3. vous devez tenter de reproduire cet objet sur solidworks en respectant les dimensions trouvées.
- 4. Il peut manquer des dimensions ; dans ce cas mettre des dimensions se rapprochant le plus de la réalité.
- 5. Ci-dessous un exemple de caractéristiques techniques !

iPhone 7		Présentation iOS Caractéristiques techniques	
Capacité <sup>2</sup>	32 Go	32 Go	
	128 Go	128 Go	
	256 Go	256 Go	
	Le modèle noir de jais est disponible	exclusivement en capacités de 128 et 256 Go.	
Dimensions et		770 mm	
poids <sup>3</sup>	138,3 mm	67,1 mm 158,2 mm	
	71 mr	7.3 mm	
	Polas : 138 g	<b>Poids :</b> 188 g	
	$\mathbf{U}$		
	Mr ZERRI	FI – créateur du cours	

<u>"activité 15 - concevoir des pièces de révolution</u> <u>complexe-partie 2</u>



### objectifs :

- 1. suivre les consignes de conception
- 2. concevoir sur solidworks des pièces de révolution complexe
- 3. savoir utiliser les outils révolution ...
- votre travail : réaliser les pièces en utilisant REVOLUTION









## • PIECE DE REVOLUTION 3

C

















• PIECE DE REVOLUTION 7

















